

Přehled změn RAY17

Release 0.1.15.0

2013-04-04

Upozornění: Do stanice s FW nižším, než je 0.1.14.0, je nutné nejprve nahrát FW 0.1.14.0 (viz níže).

Upozornění: Vzhledem k implementaci produktových klíčů je nutné po upgrade FW stanice nahrát produktový klíč na uživatelskou rychlost. Bez tohoto klíče bude stanice uzamčena na nejnižší možné rychlosti (cca 5 Mbps).

- Nové funkce:
 - Implementovány produktové klíče na uzamykání uživatelské rychlosti.
 - Přidána konfigurační položka Station Location (využití především pro NMS dohled pomocí SNMP).
 - Přidání několika nových položek do SNMP (aktuální výkon, Link uptime, servisní ethernet).
 - Pouze RAY17: Zadávání zisku antény pro kontrolu EIRP.
 - Kontinuální režim spektrálního analyzátoru.
 - Možnost uživatelsky změnit tzv. "Frekvenční tabulky" (viz manuál kap. 6.4.3) z webu a CLI.
- Opravené chyby:
 - Oprava chybného údaje v záporných teplotách v SNMP.

Release 0.1.14.0

2013-04-04

Důležité upozornění: Tento firmware je nutné nainstalovat před instalací další (vyšší) verze firmware. Tuto instalaci musí provést technici RACOMu. Pro instalaci stačí vzdálený přístup přes ssh.

Release 0.1.13.0

2013-01-23

- Nové funkce:
 - Větší množství úprav převážně ve webovém rozhraní
 - Možnost uživatelské změny L/U typu stanice RAY17 z webového rozhraní
- Opravené chyby:
 - Oprava SW z důvodu nové revize PHY